

RASPADORES

RASPADORES

OS RASPADORES TAMBÉM SÃO ANÉIS CUJA PRINCIPAL FUNÇÃO, ALÉM DE VEDAR, É A LIMPEZA DA HASTE DO CILINDRO, NÃO PERMITINDO CONTAMINAÇÃO FÍSICA DO INTERIOR DO SISTEMA.

ESTES ANÉIS RASPADORES TAMBÉM SÃO APLICADOS AOS CILINDROS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS.

CONFIRA NOSSA RELAÇÃO DE RASPADORES NO CATÁLOGO ELETRÔNICO.



MR-01

MR-01




RASPADOR



MR-02

MR-02



MR-03

MR-03



MR-04

MR-04



RASPADOR




RASPADORES

MR-05



MR-06




MR-06

MR-07



MR-07

MR-08



MR-08

MR-09



MR-09

MR-10



MR-10

RASPADORES

MR-11



RASPADOR



MR-11



MR-12

MR-13



RASPADOR



MR-13

MR-14




RASPADOR CARÇA POLIACETAL



MR-14

MR-15



RASPADOR



MR-15

RASPADORES

MR-11

MR-11



RASPADOR



MR-12



MR-13

MR-13



RASPADOR



MR-14

MR-14




RASPADOR CARÇAÇA POLIACETAL



MR-15

MR-15



RASPADOR



GAXETAS

SÃO PRODUTOS VEDADORES QUE ATUAM ATRAVÉS DA ATUAÇÃO DE PRESSÃO. SÃO INDICADOS GERALMENTE PARA SISTEMAS ONDE OCORREM MOVIMENTOS ALTERNATIVOS, PORÉM PODEM SER UTILIZADOS TAMBÉM EM SISTEMAS ESTÁTICOS, HIDRÁULICOS OU PNEUMÁTICOS.

É RECOMENDADO VERIFICAR AS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL UTILIZADO NA GAXETA, POIS COM PRESSÕES ELEVADAS, PODE OCORRER UMA EXTRUSÃO DE MATERIAL.

EM SISTEMAS DE BAIXA PRESSÃO, É POSSÍVEL UTILIZAR DISPOSITIVOS AUXILIARES, COMO POR EXEMPLO ANÉIS OU CORDÕES TENCIONADORES. EM SISTEMAS HIDRÁULICOS AS GAXETAS VEDAM A PASSAGEM DE FLUIDOS HIDRÁULICOS.

PARA MONTAGEM NÃO É NECESSÁRIO CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO AO AJUSTAMENTO, SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE A VERIFICAÇÃO DO CONTATO ENTRE ARESTA DE VEDAÇÃO E ÁREA A SER VEDADA.

O ALOJAMENTO DEVE ESTAR ISENTO DE REBARBAS, RISCOS, AMASSADOS OU QUALQUER IRREGULARIDADE QUE PROVOQUE DANOS A GAXETA. NUNCA SE DEVE FORÇAR A GAXETA SOBRE ARESTAS VIVAS, ÁREAS ROSQUEADAS, RESSALTOS OU SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE QUE POSSA PROVOCAR DANOS.



SUBDEPARTAMENTOS:



GAXETAS EXTERNAS




GAXETAS INTERNAS

JG-01



JG-02



GAXETAS EXTERNAS

GAXETAS EXTERNAS

JG-03



JG-04



JG-05




JG-06



JG-07




JG-08



GAXETAS EXTERNAS

GAXETAS EXTERNAS


JG-09



JG-10



JG-11



JG-12



JG-13




JG-14




GAXETAS EXTERNAS

JG-15




JG-16



JG-17




JG-18



JG-19




JG-20




GAXETAS EXTERNAS


JG-21




JG-22



JG-23




JG-24



JG-25




JG-26




GAXETAS EXTERNAS / INTERNAS

GAXETAS EXTERNAS


JG-27



JG-28



JG-29



JG-30



GAXETAS INTERNAS

FG-01



FG-02



GAXETAS INTERNAS

FG-03




FG-04




FG-05



FG-06



FG-07



FG-08



GAXETAS INTERNAS




FG-09



FG-10




FG-11



FG-12



FG-13



FG-14

GAXETAS INTERNAS


GAXETAS INTERNAS




FG-15



FG-16



FG-17



FG-18



FG-19




FG-20

GAXETAS INTERNAS


FG-21



FG-22




FG-23



FG-24



FG-25



FG-26




GAXETAS INTERNAS

GAXETAS INTERNAS

FG-27



FG-28



FG-29

